



# SCHÉMA ZAPOJENIA

METAL DRY



METAL DRY AUTOMATIC



**A - Svorkovnica ventilátora**  
**B - Dvojpolový vypínač**